新疆油田公司车辆报废明细表

申请单位：陆梁油田作业区　　填制时间：2025年9月19日

序号	牌号	车辆名称	规格型号	车架号	发动机号	初登日期	车体完整情况	行驶证、牌照完整情况	停放地点
1	LU-038	多用途货车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG9EN102122	836683X	2014年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
2	LU-089	多用途货车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG9EN101858	835786X	2014年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
3	LU-037	多用途货车	江铃域虎JX1033PSEA6四驱豪华	LEFEDFE17FTP34593	SQN9221	2015年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
4	LU-044	多用途货车	江铃域虎JX1033PSEA6四驱豪华	LEFEDFE10FTP34595	SQN9203	2015年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
5	LU-052	巡井车	ZN2031UBG	LJNTGUBG64N014515	829240X	2004年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
6	LU-009	巡井车	ZN2031UBG	LJNTGUBG46N021336	971287X	2007年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
7	LU-073	巡井车	ZN2032UBG3	LJNTGUBG98N034155	943613Y	2008年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
8	LU-065	巡井车	ZN2031UBG	LJNTGUBG95N008760	884361X	2005年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
9	LU-071	巡井车	ZN2032UBG3	LJNTGUBG98N034153	943623Y	2008年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
10	LU-080	巡井车	尼桑ZN2032UBG3	LJNTGUBG3AN079558	862095Z	2010年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
11	LU-072	巡井车	ZN2032UBG3	LJNTGUBG98N034154	943625Y	2008年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
12	LU-079	巡井车	尼桑ZN2032UBG3	LJNTGUBG1AN079557	862099Z	2010年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
13	新J-88270	巡井车	尼桑ZN2032UBG3	LJNTGUBG39N040092	970971Y	2010年	不完整	有	陆梁基地二公寓后料棚
14	LU-076	巡井车	尼桑ZN2032UBG3	LJNTGUBGX9N040106	990973Y	2009年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
15	LU-074	巡井车	ZN2032UBG3	LJNTGUBG79N040094	992128Y	2009年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
16	LU-011	巡井车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG9CN130368	961127Z	2012年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
17	LU-027	巡井车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG2CN068277	970639Z	2012年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
18	LU-034	巡井车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG7DN065702	999973Z	2013年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
19	LU-083	巡井车	尼桑牌ZN2033UBG4	LJNTGUBG1DN066456	998740Z	2013年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
20	LU-055	巡井车	ZN2031UBG	LJNTGUBG75N014102	882302Y	2004年	不完整	无	陆梁基地二公寓后料棚
合计									